



Omnibus

B18 Sicherheitsausstattung Brandschutz (2)

Sind die Fahrzeuge mit geeigneten Löscheinrichtungen ausgestattet?

Besondere Bedeutung kommt der Ausstattung des Motorraumes mit Brandmelde- und Brandlöscheinrichtungen zu.

Da es bei einem Brand des Businnenraums meist zu starker Rauchentwicklung kommt erscheint zur Unterstützung der Fahrgastevakuierung auch die Ausrüstung mit nachleuchtenden Fluchtwegmarkierungen sinnvoll.

Der Zusatzpunkt wird erteilt, wenn mehr als 50 Prozent der Fahrzeuge mit Brandlöscheinrichtungen ausgerüstet ist.