

MÄNGELKLASSEN/ALTER DER BUSSE IN JAHREN	OMNIBUS GESAMT	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	18	20	
Durchschnittliche Fahrleistung in tausend km	408	63	127	196	262	305	348	396	446	496	532	599	635	649	646	649	678	692	697	
HU-Ergebnis	Ohne Mängel	75,4%	90,3%	87,1%	84,7%	80,1%	75,8%	77,4%	74,5%	73,9%	73,2%	71,2%	69,7%	65,8%	64,1%	64,0%	65,2%	58,8%	54,8%	
	Geringe Mängel	9,4%	4,4%	4,9%	5,7%	7,1%	9,1%	8,9%	9,8%	9,9%	11,0%	10,5%	13,2%	13,9%	12,2%	13,1%	13,9%	15,1%	15,1%	
	Erhebliche Mängel	14,9%	5,2%	7,9%	9,5%	12,6%	14,8%	13,5%	15,5%	15,9%	15,6%	18,0%	16,7%	19,4%	23,0%	22,4%	20,4%	25,2%	29,2%	
	Gefährliche Mängel	0,3%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,7%	0,6%	0,4%	0,4%	0,7%	0,8%	
	Verkehrsunsicher	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	
Ergebnisse zur Detailauswertung auf den Seiten 26 bis 33																				
„Beleuchtung (Lichttechnische Einrichtungen)“	Abblendlicht	2,3%	1,3%	1,8%	1,7%	2,3%	2,7%	1,9%	2,3%	2,6%	1,8%	3,0%	3,1%	3,0%	3,8%	2,8%	2,3%	3,1%	2,3%	
	Beleuchtung vorn	1,7%	0,6%	1,3%	1,4%	2,3%	2,1%	1,9%	1,7%	1,6%	1,1%	1,8%	2,0%	1,9%	2,4%	2,3%	1,5%	2,6%	2,1%	
	Beleuchtung hinten	4,6%	1,1%	1,6%	2,0%	3,1%	4,3%	4,1%	5,0%	4,7%	4,8%	6,6%	6,7%	6,7%	6,9%	7,6%	5,5%	9,4%	9,5%	
	Blinker / Warnblinker	1,5%	0,3%	0,3%	0,6%	1,1%	2,0%	2,0%	2,2%	2,9%	2,0%	2,0%	1,9%	1,6%	2,0%	1,3%	1,0%	1,9%	1,8%	
	Rückstrahler	0,2%	0,3%	0,1%	0,2%	0,2%	0,4%	0,2%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,6%	0,1%	0,1%	0,3%	0,5%	
Fahrwerk	Achsaufhängung	1,3%	0,1%	0,2%	0,3%	1,0%	1,2%	0,9%	1,7%	1,5%	1,4%	1,8%	1,4%	1,8%	2,3%	2,8%	2,4%	3,3%	2,5%	
	Achsfedern / Dämpfung	1,2%	0,2%	0,1%	0,5%	0,9%	0,9%	0,9%	1,1%	1,4%	1,3%	2,3%	1,7%	2,4%	2,4%	2,0%	2,4%	2,2%	2,6%	
	Antriebswellen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	
Lenkung	Lenkanlage	0,5%	0,3%	0,2%	0,2%	0,6%	0,5%	0,4%	0,3%	0,6%	0,5%	0,5%	0,6%	0,8%	1,3%	1,4%	0,9%	1,0%	0,7%	
	Lenkgelenke	1,4%	0,1%	0,2%	0,6%	1,0%	2,0%	1,5%	1,3%	1,5%	1,1%	1,9%	1,7%	2,1%	2,6%	2,2%	2,3%	2,2%	2,8%	
Korrosion	Rost / Riss / Bruch	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,4%	0,4%	0,7%	0,9%	1,1%	1,8%	2,2%	3,7%	4,6%	5,3%	7,6%	
Umwelt	Ölverlust Motor / Antrieb	4,9%	0,8%	1,0%	1,4%	1,7%	3,8%	4,1%	5,1%	6,7%	5,9%	6,3%	8,2%	8,6%	7,8%	8,5%	8,6%	10,7%	11,5%	
	Motormanagement / AU	1,1%	0,5%	0,7%	1,1%	1,4%	1,7%	1,2%	1,3%	1,1%	0,9%	1,4%	1,1%	1,3%	1,4%	1,2%	0,9%	1,4%	1,3%	
	Auspuffanlage	0,6%	0,1%	0,0%	0,1%	0,3%	0,2%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,8%	0,8%	0,9%	1,3%	1,4%	1,2%	1,6%	2,1%
Bremsen	Funktion der Betriebsbremsanlage	1,4%	0,2%	0,4%	0,3%	0,6%	1,2%	1,5%	1,3%	1,2%	1,5%	1,4%	1,7%	1,4%	2,2%	2,4%	3,5%	2,4%	3,4%	4,0%
	Funktion der Feststellbremse	0,7%	0,0%	0,3%	0,5%	0,7%	0,5%	0,6%	0,7%	0,5%	0,9%	0,7%	0,6%	0,8%	1,0%	1,1%	0,9%	1,4%	2,5%	
	Bremsleitungen	0,3%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%	0,4%	0,2%	0,7%	0,3%	0,5%	0,3%	0,6%	0,7%	0,5%	0,4%	0,6%	0,6%	
	Bremsschläuche	0,3%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,3%	0,2%	0,2%	0,4%	0,6%	0,7%	0,6%	0,4%	0,8%	0,6%	
	Bremstrommeln / -scheiben	0,5%	0,0%	0,1%	0,2%	0,3%	0,7%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,9%	0,5%	0,7%	0,6%	0,5%	0,9%	0,7%	0,3%	
	Druckluftbremsanlage	1,3%	0,1%	0,3%	0,3%	0,5%	0,9%	1,2%	1,1%	1,4%	2,0%	2,1%	1,1%	1,8%	2,3%	2,0%	2,7%	3,4%	3,3%	
Sicherheit	Sitzplätze und Haltegriffe	0,3%	0,2%	0,1%	0,2%	0,3%	0,5%	0,4%	0,2%	0,3%	0,4%	0,2%	0,4%	0,1%	0,4%	0,8%	0,5%	0,2%	0,1%	0,0%
	Sicherheitsgurte und Airbag-Systeme	0,6%	0,1%	0,4%	0,9%	0,5%	0,5%	0,6%	0,9%	0,4%	0,9%	0,8%	1,0%	0,7%	1,1%	0,6%	0,9%	0,8%	0,3%	
	Ein- und Ausstieg	1,3%	0,3%	0,7%	1,3%	0,9%	1,1%	1,0%	1,3%	1,5%	1,7%	1,7%	1,1%	1,5%	2,9%	1,8%	0,6%	2,3%	3,0%	
	Geschwindigkeitsmessgerät / Fahrtenschreiber / Kontrollgerät	0,5%	0,1%	0,4%	0,3%	0,4%	0,2%	0,6%	0,3%	0,5%	0,5%	0,3%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%	1,3%	1,1%	
	Warndreieck/Warnleuchte / Verbandkasten	0,3%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,5%	0,5%	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	0,6%	